

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和 1年12月	2RG-FBA20	ドライバン	FBA20-580953	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
172.884km	130PS/96KW	M/T 5速	パキューム	長:3,270 mm 高:1,840 mm	幅:1,740 mm 門高:1,760 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吸込	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハログン
ウィンカー	○	後：右割れ、左割れ
ワイパー	◎	
ミラー	○	アンダーミラー取付割れ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 70ℓ

点検項目	デフ	
	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。左右ミラーステーキャップ欠品。 R5年7/31、135.972km時ミッションオーバーホール済み（記録簿有り） エンジンキー2本、ボデーキー2本、燃料タンクキー1本、キーレスリモコン1個 記録簿 有（R2/12～R6/7）
--

タイヤ残量





単位: mm

	5		5	
	—		—	
5	5	5	5	
—	—	—	—	
スベア		7	—	

タイヤサイズ			
	195/75R15	195/75R15	
	—	—	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—
スペア		195/75R15	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パフコ	「9Y6G4453」	令和 1年
【備考】ラッシングレール1段、庫内灯3ヶ、右サイドバンパー曲がり、リア観音扉上、水切り左曲がり。			
パワーゲート／垂直ゲート	パフコ	REV08-1103 「S01002443」	令和 1年
【備考】PG寸法：全長1200mm、全幅1775mm、有効長955mm、有効幅1660mm、最大荷重800kg、庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----