

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年1月	TPG-NLR85AR	平ボディ	NLR85-7027553
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
141,446km	150PS/110KW	A/T スムーサー	バキューム	長: 4,350 mm 幅: 1,810 mm 高: 380 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ターボ付近にしみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水回収	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	△	冷えない、 風向切替不良
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ折れ
バックカメラ	/	
電格ミラー	/	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウインカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内、キズ、汚れ。ルーフキズ、ヘコミ。
エンジンキー1本（スペア無）。

記録簿 有 (H29/12~R5/10)

タイヤ残量

単位：mm

				5	4				
				—	—				
5	5	5	5						
—	—	—	—						
スベア				7	—				

タイヤサイズ





205/70R16		205/70R16	
—		—	
205/70R16	205/70R16	205/70R16	205/70R16
—	—	—	—
スベア		205/70R16	—

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車		平成29年
【備考】床板2重張り。左右アオリ曲がり。左前プロテクター曲がり。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------