

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年1月	TPG-NKR85A	平ボディ	NKR85-7060435
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
60.465km	150PS/110KW	A/T スムーサー	ハキ्यूム	長:3,100 mm 幅:1,630 mm 高:360 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル混入	◎
オイル漏れ	○ ロッカーカバー付近 み
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	◎
ターボ	◎
冷却水吹返	◎

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
P/W (運転席)	◎		
P/W (助手席)	◎		
坂道発進装置	/		
異常ランプ	◎		
オーディオ	◎		
バックカメラ	/		
電格ミラー	/		
ETC	◎	標準	

タコグラフ	/	
点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	汚れ カバー付き
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	ステール 75ℓ

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項	キャブ内汚れ・傷、左ドアパネル傷、凹み。 エンジンキー1本（スペアー無）。
記録簿	無（）

タイヤ残量





単位: mm

8	8		
—	—		
8	8	8	8
—	—	—	—
スベア		7	—

タイヤサイズ			
	205/70R16	205/70R16	
	—	—	
205/70R16	205/70R16	205/70R16	205/70R16
—	—	—	—
スペア		205/70R16	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成品		平成29年
【備考】床板2重張り、リヤアオリ曲がり。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------