

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年1月	TKG-XZU605M	平ボディ	XZU605-0015914
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
95,768km	136PS/100KW	A/T	ハキ्यूム	長: 3,090 mm 幅: 1,610 mm 高: 350 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係	
点検項目	結果 状態
エアコン	◎
スターター	◎
オルタネーター	◎
P/W（運転席）	◎
P/W（助手席）	◎
坂道発進装置	／
異常ランプ	◎
オーディオ	◎
バックカメラ	／
電格ミラー	◎
ETC	◎ 標準
タコグラフ	／

上物仕様	
点検項目	結果 状態
床材質	／ 木材

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	○	ハロゲン 右レンズ傷
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係 結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 80L

点検項目	デフ 結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。アイドルリングストップ付。キャブルーフ凹み。
エンジンキー3本。

記録簿 有 (H29/4~R5/7)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	9		9
	—		—
9	9	9	9
—	—	—	—
スベア		4	—

タイヤサイズ			
	205/70R16	205/70R16	
	—	—	
205/70R16	205/70R16	205/70R16	205/70R16
—	—	—	—
スペア		205/70R16	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ			
【備考】床板2重張り。アオリ内側板割れ。前立て内側板割れ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------