

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成29年1月	TKG-XZU605M	平ボディ	XZU605-0015962	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
63,743km	136PS/100KW	A/T	バキューム	長:3,080 mm 高:370 mm	幅:1,610 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	結果	状態
異音		◎	
オイル混入		◎	
オイル漏れ		◎	
水混入		◎	
水漏れ		◎	
燃料漏れ		◎	
排気		◎	
マフラー		◎	
ターボ		◎	
冷却水吹返		◎	

点検項目	ミッション	
	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
P/W(運転席)	◎		
P/W(助手席)	◎		
坂道発進装置	/		
異常ランプ	◎		
オーディオ	◎		
バックカメラ	/		
電格ミラー	◎		
ETC	◎	標準	
タコグラフ	/		

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 木材	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	汚れ カバー付
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステ	◎	
バンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 80L

点検項目	デフ	
	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。アイドリングストップ付。ルーフ・バックパネル凹み、傷。左ドアパネル凹み。
エンジンキー1本（スペアー無）。

記録簿 有 (H29/4~R3/1)

タイヤ残量





単位: mm

	9	9	
	—	—	
9	9	9	9
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ			
	205/70R16	205/70R16	
	—	—	
205/70R16	205/70R16	205/70R16	205/70R16
—	—	—	—
スベア		—	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成品		
【備考】前立て内張割れ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------