

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成27年3月	TKG-FD7JLAG	アルミウィング	FD7JLA-16817	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
681,561km	240PS/177KW	M/T 6速	エアー	長:6,270 mm 幅:2,400 mm 高:2,410 mm 門高:2,330 mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	○	振動有
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	結果	状態
ギア鳴き	◎		
ギア抜け	◎		
クラッチ	◎		
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
リターダ	／		
	／		

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 木材	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ、へだり、 タバコ穴、擦れ、 汚れ シートカバー破れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	左テールレンズヒビ
ワイパー	○	左右アームガタ、ウォ ッシャスイッチ破損(ウ ォッシャ液出ない)
ミラー	○	左ミラーキャップ欠損 、右ミラーブラケット 錆

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ、エグレ
燃料タンク	◎	スチール 200L

点検項目	デフ	
	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー1本、燃料タンクキー1本、ボデーキー1本、室内汚れ、キャブ内ベッド床板欠損、右キャブマウントブッシュグリス漏れ、サイドマーカー不灯箇所有り

記録簿 無 ()

タイヤ残量

単位：m

	6	5	
	—	—	
8	8	9	8
—	—	—	—
スベア		12	—




タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—

素材：スチール

備考：左右Fタイヤ段減り

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFDLK-MDAA8J 「4KZ6050-50」	平成27年1月
【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯3ヶ、引き出しフック5対、セイコーラック、庫内キズ汚れ有り、左右工具箱(左ステンレス)			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------