

| 車 両 情 報  |             |            |         |                          |                           |
|----------|-------------|------------|---------|--------------------------|---------------------------|
| 車名       | 初年度登録       | 型式         | 形状      | 車台番号                     |                           |
| 日野       | 令和 2年9月     | 2PG-FD2ABG | アルミウィング | FD2AB-120211             |                           |
| 走行       | 馬力          | シフト        | ブレーキ    | ボディ内寸                    |                           |
| 77,136km | 240PS/177KW | M/T 6速     | エア-     | 長:6,260 mm<br>高:2,420 mm | 幅:2,390 mm<br>門高:2,330 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル混入 | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| 水混入   | ◎  |    |
| 水漏れ   | ◎  |    |
| 燃料漏れ  | ◎  |    |
| 排気    | ◎  |    |
| マフラー  | ◎  |    |
| ターボ   | ◎  |    |
| 冷却水吹返 | ◎  |    |

| ミッション |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ◎  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | ／  |    |

| 電装関係      |    |     |
|-----------|----|-----|
| 点検項目      | 結果 | 状態  |
| エアコン      | ◎  |     |
| スターター     | ◎  |     |
| オルタネーター   | ◎  |     |
| P/W (運転席) | ◎  |     |
| P/W (助手席) | ◎  |     |
| 坂道発進装置    | ◎  |     |
| 異常ランプ     | ◎  |     |
| オーディオ     | ◎  |     |
| バックカメラ    | ◎  | カラー |
| 電格ミラー     | ◎  |     |
| ETC       | ◎  | 2.0 |
| タコグラフ     | /  |     |
| 上物仕様      |    |     |
| 点検項目      | 結果 | 状態  |
| 床材質       | /  | 木材  |

| キャビン   |    |     |
|--------|----|-----|
| 点検項目   | 結果 | 状態  |
| シート    | ◎  |     |
| ヘッドライト | ◎  | LED |
| ウィンカー  | ◎  |     |
| ワイパー   | ◎  |     |
| ミラー    | ◎  |     |

| 走行関係  |    |              |
|-------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態           |
| リーフサス | ◎  |              |
| エアサス  | ◎  | リヤエアサス       |
| パワステ  | ◎  |              |
| ハンドル  | ◎  |              |
| 燃料タンク | ◎  | スチール<br>200L |

| デフ    |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | /  |    |

特記事項 エンジンキー2本、ボデーキー1本(12/12 送付済 戸次)

記錄簿 有 (R4/6)

タイヤ残量





単位: mm

|     |   |    |   |
|-----|---|----|---|
|     | 8 | 7  |   |
|     | — | —  |   |
| 7   | 7 | 6  | 7 |
| —   | — | —  | — |
| スベア |   | 10 | — |

| タイヤサイズ             |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    | <u>245/80R17.5</u> | <u>225/80R17.5</u> |                    |
|                    | —                  | —                  |                    |
| <u>225/80R17.5</u> | <u>225/80R17.5</u> | <u>225/80R17.5</u> | <u>225/80R17.5</u> |
| —                  | —                  | —                  | —                  |
| スペア                |                    | <u>225/80R17.5</u> | —                  |
| 素材：スチール            | 備考：                |                    |                    |

| 上物仕様                                                        |         |                             |       |
|-------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-------|
| 上物名                                                         | メーカー    | 型式「製造番号」                    | 年式    |
| アルミウイング                                                     | トランテックス | 「W007G21-03」                | 令和 2年 |
| 【備考】ラッシングレール2段、床フック5対、庫内灯LED3カ所                             |         |                             |       |
| パワーゲート／格納ゲート                                                | トランテックス | TRAK10-6485D<br>「S10405470」 | 令和 2年 |
| 【備考】全長1550mm、全幅2440mm、ストッパー迄1390mm、有効幅2310mm、庫内リモコン付き、二つ折り。 |         |                             |       |
|                                                             |         |                             |       |
| 【備考】                                                        |         |                             |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|