

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成25年3月	TKG-FK61F	冷凍パン	FK61F-580469
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
579,260km	220PS/162KW	M/T 6速	エア-	長: 6,330 mm 幅: 2,300 mm 高: 2,100 mm 門高: 2,080 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎				ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーケース しみ	オルタネーター	◎		ヘッドライト	△	左フォグランプバルブ 破損、右球切れ。
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ウィンカー	◎	後：右割れ
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ折れ 社外品			
ターボ	◎		バックカメラ	△	映らない 電源入るが映らない。			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		ETC	◎	2.0	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	◎	アナログ	エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L
リッター	/							
上物仕様			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
床材質	/	アルミ キーストン	異音	◎				
			オイル漏れ	○	キャリア取付面 しみ			
			デフロック	/				





特記事項 エンジンキー3本、ボデーキー2本、燃料タンクキー2本、キャブフロント周り・助手席ドア交換修復歴有。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	6	6		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
5	6	6	5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア	—	—	—
素材：アルミ				備考：スベアタイヤ無し			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	矢野特殊自動車	TPA6550-1 「B130044」	平成25年2月
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯4ヶ、水抜き穴4ヶ、左観音式サイドドア、庫内リモコン、ラジコン）、庫内床汚れ・内張りキズ・凹み。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2 「361500056BL」	平成25年
【備考】-30℃設定（約1H後、30.2℃→4.2℃）			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6475D 「S40104554」	平成25年2月
【備考】最大昇降質量1,000kg、全幅2,320mm、有効幅2,120mm、全長1,550mm、キャスターストッパー迄1,400mm			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------