

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成29年10月	TRG-NHR85AN	冷凍パン	NHR85-7021234	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
233,382km	110PS/81KW	M/T 5速	パキューム	長:2,940 mm 高:1,270 mm	幅:1,600 mm 門高:1,260 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーケース	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	○	リターンパイプオイル漏れ	バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	/		エアサス	/	
			ETC	/		パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	◎	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 63L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	デフ		
ギア鳴き	◎		床材質	/	FRP	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎					異音	◎	
クラッチ	◎					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	/	
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項 エンジンキー2本。ボデーキー4本。

記録簿 有 (H30/4~R6/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	3	2			195/75R15	195/75R15	
	—	—			—	—	
3	4	4	3	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				スペア			
	8	—			195/75R15	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「H172295」	平成29年10月
【備考】可動式中間扉。庫内灯2ヶ。水抜き穴3ヶ。左サイドスライドドア。床プラスチックスノコ。90度ストッパー。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	「H172295」	平成29年10月
【備考】稼働時間6517h。-30℃設定。22℃→-1.5℃（1h）			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------