

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年10月	TPG-NKR85AD	ダンプ	NKR85-7057742
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
15,036km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長：3,050 mm 幅：1,600 mm 高：320 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	／		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	／		エアサス	／	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 75L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／	鉄板	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							

特記事項 3 転ダンプ作動不良（転回方向切替レバー「左」から動かず ダンプレバーも動かず）
キャブ内 傷・汚れ 有り
エンジンキー（キーレス付）1 本
記録簿 有（R4/7～R6/4）





タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			195/85R16	195/85R16		
—	—			—	—		
5	3	5	3	195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		3	—	スペア		195/85R16	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DF02-59 「16A046001Y」	平成28年4月

【備考】 3 転ダンプ 角底3方開

【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】