

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成23年11月	SKG-NHS85A	平ボディ	NHS85-7004689	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
37,837km	110PS/81KW	M/T 5速	パキューム	長: 3,090 mm 高: 375 mm	幅: 1,620 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	
	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
P/W（運転席）	◎		
P/W（助手席）	◎		
坂道発進装置	/		
異常ランプ	◎		
オーディオ	◎		
バックカメラ	/		
電格ミラー	/		
ETC	/		
タコグラフ	/		

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	鉄板

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	右ミラーステーカバー欠品

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 60L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項	パートタイム4WD キャブ内 傷・汚れ 有り エンジンキー2本 (内、キーレス付1本)
記録簿	有 (H25/10~R5/10)

タイヤ残量

単位：m

	6	6	
	—	—	
6	—	—	6
—	—	—	—

スベア

8	—
---	---





タイヤサイズ			
	205/70R16	205/70R16	
	—	—	
205/70R16	—	—	205/70R16
—	—	—	—
スベア		205/70R16	—

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	メーカー完成車	「1013319」	平成23年
【備考】 煽り2方開 ロープフック サイド5対			
パワーゲート／垂直ゲート	新明和工業	RE06-1103 「S20900774」	平成23年9月
【備考】 全長900mm 全幅1630mm 有効長770mm 有効幅1440mm 最大昇降質量600kg			
【備考】			

	外装状態		
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】

庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	-----------	---------