

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年9月	2PG-FR1AHG	冷凍バン	FR1AH-102841
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
147,404km	380PS/279KW	M/T 7速	エアー	長：9,350 mm 幅：2,300 mm 高：2,300 mm 門高：2,250 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ キーストン	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎							

特記事項
記録簿 有 (R1/9、R2/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	7	7			275/80R22.5	275/80R22.5	
	—	—			—	—	
7	6	6	7	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
5	0	1	5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア				スベア	275/80R22.5	—	
素材：アルミ				備考：右後内側再生タイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPH7450 「B150270」	平成27年4月
【備考】ラッシング2段、床キーストン、ジョロダガー4列、庫内灯LED、天井結露防止シート、水抜き穴4ヶ所			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SA-CND	（不明）
【備考】-35℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ