

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年6月	TKG-FD7JLAG	冷凍パン	FD7JLA-23430
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
382.887km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長: 6,170 mm 幅: 2,260 mm 高: 2,060 mm 門高: 2,055 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーケース 滲み	オルタネーター	◎		ウイinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		ETC	◎	2.0	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	/		エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L
リターダ	/							
上物仕様			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
床材質	/	アルミ	異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	◎				





特記事項 オートクルーズキャンセルスイッチ破損
キャブ天井凹み キャブ内 傷・汚れ 有り
エンジンキー2本 ボディキー1本

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
1	0			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
2	0	0	2	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		0	—	スベア		225/80R17.5	—
				素材: スチール 備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	GLF7 (R-MVSGLF7Q306425) 「E5E7027」	平成29年
【備考】断熱材 サイド75mm／リヤ65mm 観音式サイド扉 ラッシングレール2段バレティナガイド エアリブ ジョロダーレン4列 水抜き穴 前方2ヶ所 LED庫内灯3個 90度ストッパー1対			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2 「726400276BL」	平成29年
【備考】リ付30.0℃設定 1hで26.9℃→リ付10.7℃確認 積算運転時間4416h			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002H 「17T038523N」	平成29年
【備考】庫内リモコン キャスターストッパー 全長1570mm 全幅2235mm 有効長1350mm 有効幅2190mm 最大昇降能力1000kg			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------