

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 3年6月	2PG-CXZ77CT	ダンプ	CXZ77CT-7005902
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
106,971km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：5,080 mm 幅：2,190 mm 高：790 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ、デジタル	燃料タンク	◎	スチール 290L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	鉄板	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							

特記事項 エンジンキー1本
記録簿 有 (R4/6、R5/6)





タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	2	2		11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
	—	—		—	—		
0	0	1	1	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
2	3	0	1	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スベア					—	—	
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	未広自動車工業	DD10-761 「FK2103-006」	令和 3年

【備考】電動コボレーン、前壁左右梯子、作業灯2ヶ、自重計

【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ