

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	令和 1年5月	2PG-CD5CL	アルミ平	JNCMB02C4KU040445
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
447,875km	390PS/287KW	A/T エスコット 1 2速	エア－	長：9,610 mm 幅：2,350 mm 高：730 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	○	ロッカーケース 滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左ミラーキャップ割れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
			ETC	◎	2.0	エアサス	／	
			タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	◎	
						ハンドル	○	擦れ
						燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎					異音	◎	
クラッチ	／					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	／	
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

特記事項

キャブ内 傷・汚れ有り
エンジンキー2本 キーレスリモコン1個 燃料タンクキー1本 AdBlueタンクキー1本




記録簿

有（R4/11～R6/8）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	5			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
5	5	3	4	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
3	3	3	4	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
スペア	15	—		スペア	295/80R22.5	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	(株)ヤハタ	「1902-B-7112」	令和 1年
【備考】 煽り3方開 セイコーラック2対 ロープフック サイド27対／リヤ7ヶ所 床フック11対 シート張り用支柱穴1ヶ所			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ