

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成23年7月	LKG-FU54VZ	コンテナ車	FU54VZ-501030
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
432,384km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 9,580 mm 幅: 2,450 mm 高: mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吸返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リッターダ	/	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リアエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 エンジンキー1本、リモコンキー1本

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	10	10			295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—			—	—	
6	8	8	6	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
5	5	5	5	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スベア				スベア			
		8	—		295/80R22.5		—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
コンテナ車	喜多村製作所	「T50574」	平成23年7月
【備考】JR緊締2対、ツイストロック5対			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------