

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 4年12月	2RG-FRR90T2	アルミ平	FRR90-7185638
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,650km	210PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：6,190 mm 幅：2,350 mm 高：590 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎ LED	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎ カラー		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎ リヤエアサス	
			ETC	◎ 標準		パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	◎	
ミッション						燃料タンク	◎ スチール 200L	
点検項目	結果	状態				デフ		
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎					異音	◎	
クラッチ	◎		床材質	/ 木材		オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	/	
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項 エンジンキー3本（内、キーレス付1本）

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
13	13			225/90R17.5	225/90R17.5		
—	—			—	—		
13	13	13	13	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア			13	—	—	—	—
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	パプコ	4664「38」	令和 4年
【備考】 煽り3方開 セイコーラック1対 ロープフック サイド14対／リヤ3ヶ所 床フック8対 シート張り用支柱1本			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】