

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成20年10月	BKG-FN1AWXA	幌ウィング	FN1AWX-10964
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
268,708km	320PS/235KW	M/T 7速	エア-	長: 9,960 mm 幅: 2,390 mm 高: 2,470 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	/	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ 座面取付外れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー2本、燃料タンクキー2本

記録簿 有 (H21/1~R6/7)

タイヤ残量





単位: mm

	8	9	
	9	7	
8	7	7	7
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ			
	11/70R22.5	11/70R22.5	
	11/70R22.5	11/70R22.5	
11/70R22.5	11/70R22.5	11/70R22.5	11/70R22.5
—	—	—	—
スペア		11/70R22.5	—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
幌ウイング	トランテックス	0809 「4KT3116」	平成20年9月
【備考】幌ウイング、オーバーハング左右足掛けステップ、床板腐食有り、荷箱前側雨漏れ跡有り			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------