

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年8月	2PG-FW1AHG	アルミウイング	FW1AH+110669
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
264,862km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,660 mm 幅：2,400 mm 高：2,670 mm 門高：2,570 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎				
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED			
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎				
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎				
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎				
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		▼ 走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎							
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	◎							
ターボ	◎		バックカメラ	◎							
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎							
▼ ミッション			ETC	◎	2.0	リーフサス	◎				
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		エアサス	◎	リヤエアサス			
ギア鳴き	◎		▼ 上物仕様			パワステ	◎				
ギア抜け	◎					ハンドル	○	擦れ			
クラッチ	◎		点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L 200L			
異音	◎		床材質	／	木材	▼ デフ					
オイル漏れ	◎		点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
リターダ	◎	永久磁石式							異音	◎	
									オイル漏れ	◎	
									デフロック	◎	

特記事項
記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
2	0			245/70R19.5	245/70R19.5		
2	0			245/70R19.5	245/70R19.5		
0	0	0	0	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
2	2	2	3	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				245/70R19.5			
0				—			
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W037F71-03」	令和 1年8月
【備考】 ラッシング2段、引出しフック9対、庫内灯4ヶ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ