

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成23年12月	SDG-FD7JEA改	その他	FD7JEA-10033
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
28.315km	220PS/162KW	A/T 5速	エア-	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	ロッカーケース にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	/		パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	◎	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 70L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ 縞板			
ギア抜け	◎					デフ		
クラッチ	/					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	





特記事項 エンジンキー3本、ボデーキー4本、自動キャブチルト

記録簿 有 (R1/6~R5/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位:mm							
7	9			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
7	9	10	7	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		—	13	スベア		—	225/80R17.5
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
水槽付消防ポンプ自動車	モリタ	MT-15-3 「P02000747」	平成23年
【備考】水Ⅰ-B型 屈出番号:P1821718 ポンプ級別:A-2 ポンプ型式/製造番号:ME-5/F08271-B 水槽容量:1500L ホースカー付き エンジン積算時間:2858.6h			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------