

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年2月	TKG-FRR90S2	クレーン付平	FRR90-7090636
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
236,665km	210PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：5,200mm 幅：2,170mm 高：380mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ			
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D			
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎				
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎				
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎				
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎							
マフラー	◎		オーディオ	◎							
ターボ	◎		バックカメラ	／							
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎							
ミッション			上物仕様			リーフサス	◎				
点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎					エアサス	／				
ギア抜け	◎					パワステ	◎				
クラッチ	◎					ハンドル	○	擦れ			
異音	◎		ETC	◎	標準	燃料タンク	◎	スチール 200L			
オイル漏れ	◎		タコグラフ	／		デフ					
リターダ	／		点検項目						結果	状態	
									点検項目	結果	状態
									異音	◎	
									オイル漏れ	◎	
						デフロック	／				





特記事項 キャブ内キズ・汚れ。アイドリングストップ付。

記録簿 有 (H30/2～R6/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
12	12			245/80R17.5	245/80R17.5		
—	—			—	—		
10	10	10	10	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		3	—				
				素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	小平産業	A160007	平成28年
【備考】床丸カンフック7対。作業灯2ケ（1ケ不灯）。床板削れ・後方鉄板。			
クレーン／クレーン	タダノ	TM-ZE363HR 「K01243」	平成28年7月
【備考】2.93 t。ブーム3段。フックイン。ラジコン付。アウトリガーワイド張出。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】