

| 車両情報      |             |            |         |                                                 |
|-----------|-------------|------------|---------|-------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式         | 形状      | 車台番号                                            |
| 日野        | 令和 1年12月    | 2PG-FD2ABG | アルミウイング | FD2AB-115707                                    |
| 走行        | 馬力          | シフト        | ブレーキ    | ボディ内寸                                           |
| 141,873km | 240PS/177KW | M/T 6速     | エアー     | 長：6,270 mm 幅：2,400 mm<br>高：2,480 mm 門高：2,330 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |     | キャビン   |    |              |
|-------|----|----|----------|----|-----|--------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態  | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |     | シート    | ○  | へたり          |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |     | ヘッドライト | ◎  | LED          |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |     | ウィンカー  | ◎  |              |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |     | ワイパー   | ◎  |              |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |     | ミラー    | ◎  |              |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ◎  |     |        |    |              |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |     | 走行関係   |    |              |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |     | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ◎  | カラー | リーフサス  | ◎  |              |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |     | エアサス   | ◎  | リヤエアサス       |
|       |    |    | ETC      | /  |     | パワステ   | ◎  |              |
|       |    |    | タコグラフ    | /  |     | ハンドル   | ◎  |              |
| ミッション |    |    | 上物仕様     |    |     | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>200L |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態  |        |    |              |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 床材質      | /  | 木材  | デフ     |    |              |
| ギア抜け  | ◎  |    |          |    |     | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| クラッチ  | ◎  |    |          |    |     | 異音     | ◎  |              |
| 異音    | ◎  |    |          |    |     | オイル漏れ  | ◎  |              |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |     | デフロック  | /  |              |
| リターダ  | /  |    |          |    |     |        |    |              |

特記事項

キャブ内汚れ





記録簿

○

| タイヤ残量   |   |    |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|---------|---|----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm   |   |    |   |             |             |             |             |
| 2       | 3 |    |   | 245/80R17.5 | 225/80R17.5 |             |             |
| —       | — |    |   | —           | —           |             |             |
| 4       | 4 | 5  | 3 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| —       | — | —  | — | —           | —           | —           | —           |
| スベア     |   | 11 | — | スベア         |             | 225/80R17.5 | —           |
| 素材：スチール |   |    |   | 備考：         |             |             |             |

| 上物仕様                        |         |              |          |
|-----------------------------|---------|--------------|----------|
| 上物名                         | メーカー    | 型式「製造番号」     | 年式       |
| アルミウイング                     | トランテックス |              | 令和 1年12月 |
| 【備考】 ラッシング2段、庫内灯3個、引出しフック五対 |         |              |          |
| パワーゲート／格納ゲート                | トランテックス | TRAK10-6485D | 令和 1年12月 |
| 【備考】 最大昇降質量1000kg           |         |              |          |
| 【備考】                        |         |              |          |

| 外装状態     |        |         |           |
|----------|--------|---------|-----------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石        |
| 有        | 確認済    | 無       | 飛石有(リペア可) |



【外装】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ

【ボデー内】