

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 1年2月	TPG-FBA50	冷凍パン	FBA50-571077
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
293.827km	150PS/110KW	A/T デュオニック 6速	パキューム	長:3,050 mm 幅:1,680 mm 高:1,760 mm 門高:1,750 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	インタークーラーホース にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	ステンレス	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	/					パワステ	○	オイルホース にじみ
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎							
リッター	/					燃料タンク	○	スチール TOL、前側タンクハン ド先端曲がり（漏れ無し）
デフ						デフ		
点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	/					デフロック	/	





特記事項 エンジンキー1本、ドアロックリモコン1ヶ、ポデーキー1本、右Rショックにじみ、左ドア灰皿欠損

記録簿 有 (R2/1~R6/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	5			205/75R16	205/75R16		
—	—			—	—		
6	3	3	3	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		3	—	スペア		205/75R16	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	ジャパンコールド	「JC-180614-5」	令和 1年2月
【備考】ラッシングレール1段、庫内灯1ケ、エアリブ、スノコ床、R扉90度ストッパー、スライド式左サイドドア、水抜き穴前側2ケ、断熱厚 みリヤ75mmサイド75mm、ステンレスリヤフェンダー、庫内汚れあり			
冷凍機／直結	菱重	TDJS30A-L2 「945200004BL」	令和 1年
【備考】-30度設定(30分間運転29. 1℃→9.1℃)			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------