

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年7月	2RG-XZU605M	冷凍バン	XZU605-0025987
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
67,715km	150PS/110KW	M/T 6速	バキューム	長：3,050 mm 幅：1,700 mm 高：1,760 mm 門高：1,740 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	始動時コンプレッサー 異音の時有り	シート	○	破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	ステンレス	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							





特記事項 メインキー無し。キャブ内汚れ

記録簿 有 (R2/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
2	2			195/75R15	195/75R15		
—	—			—	—		
3	1	2	1	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		8	—	スベア		195/75R15	—
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東ブレ	「H192173」	令和 1年7月
【備考】 左サイドドア。ラッシングレール2段。庫内灯2個。水抜き穴前後各2個。スタンバイ付。床ステンレス張り。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東ブレ	XV22LSC-P	令和 1年7月
【備考】 -30℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】