

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 1年11月	2KG-FW1EHG	アルミウイング	FW1EH+101699	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
138,877km	410PS/302KW	M/T 7速	エア―	長：9,660 mm 高：2,670 mm	幅：2,400 mm 門高：2,580 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式


特記事項
記録簿 有 (R2/11)


タイヤ残量			
単位：mm			
	9	10	
	4	9	
3	6	5	4
3	5	5	4
スベア		3	―


タイヤサイズ			
	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア		245/70R19.5	―
素材：スチール		備考：	


上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W038F03」	令和 1年1月
【備考】ラッシング2段、庫内灯4カ所、引出しフック9対。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----