

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成28年9月	QKG-GK6XAB	トラクタ	JNCMN21A9GU005748
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
619,968km	450PS/331KW	A/T エスコット 12速	エア－	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ブローバイケース、エアコンプレッサー滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	／		エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ、デジタル	燃料タンク	◎	アルミ400L
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
ギア抜け	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
クラッチ	／		床材質	／	アルミ	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							





特記事項 エンジンキー3本（内キーレス1本）。

記録簿 有（R6/9）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	5			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
7	4	5	6	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		4	—	スペア		295/80R22.5	—
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	CP-1300C 「K44006」	平成28年2月
【備考】キャパシティ13000kg。第五輪荷重11500kg。作業灯3ヶ。工具箱2ヶ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】