

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年1月	TKG-FC9JKA	冷凍パン	FC9JKA-17116
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
365,973km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:6,250 mm 幅:2,310 mm 高:2,120 mm 門高:2,090 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

[illegible]

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。右ドア灰皿欠品。インパネポケット欠品。
エンジンキー3本、ボデーキー4本。

記録簿 有 (H29/1~R5/1)

タイヤ残量

単位：mm

0

8

—

—

2

2

5

5

—

—

—

—

スベア

0

—

タイヤサイズ

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

—

—

スベア

225/80R17.5





—

素材：スチール

備考：リヤ4本再生タイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	HFCKA-FKAFDN 「4KZO207」	平成27年
【備考】断熱材：サイド50mm リヤ50mm。ラッシングレール2段、ジョロダーレール4例、水抜き穴2対、庫内灯4ヶ（1ヶ不灯）、左サイド扉片開き式、90度ストッパー曲がり部品欠品（使用不可）、庫内右バルティナガイド（外れ・ガタ）、左観音扉内側凹み穴あき、右観音扉外側下モール外れ、リヤ台枠凹み、リヤステップ曲がり。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS40A-L2 「461400493BL」	平成27年
【備考】 -5℃設定、 +18.0℃ → +2.5℃ （1h） 確認。 稼動時間1427h。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------

【ボデー内】