

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	日本フルハーフ	DKL 「W8DW986」	平成28年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。床削れ、汚れ。観音扉左開け時重い。ウイングコルゲートパネル左上側凹み穴あき。			
冷凍機／サブエンジン	サーモキング	UT1200SR 「GLW1065895」	平成28年
【備考】-29℃設定。 エ/バ下内寸高さ2310mm。			
+14.5℃	→	+0.6℃	(1h) 確認。
稼動時間1750h。			
【備考】			

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー付近、エアークンプレッサー オイルホースしみ。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、タバコ穴、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウインカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	アンダーミラー割れガ タ。

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	○	シャックル摩耗
エアサス	◎	リアエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	





特記事項 キャブ内キズ・汚れ。セキュリティスイッチ付。インパネポケット欠品。エアー漏れあり。
エンジンキー2本、ボデーキー1本。燃料タンクキー1本、尿素タンクキー1本。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	9	10		<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>		
	12	13		<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>		
11	11	8	2	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
9	2	9	10	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
スベア				スベア			
素材：スチール				備考：			

素材：スチール 備考：

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------