

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年12月	2KG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-114902
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
12,417km	210PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：6,270 mm 幅：2,390 mm 高：2,420 mm 門高：2,320 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎				
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED			
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎				
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎				
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎				
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎							
マフラー	◎		オーディオ	◎							
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー						
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎							
ミッション			ETC	/		リーフサス	◎				
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		エアサス	◎	リヤエアサス			
ギア鳴き	◎		上物仕様			パワステ	◎				
ギア抜け	◎					ハンドル	◎				
クラッチ	◎		点検項目			燃料タンク	◎	スチール 200L			
異音	◎					点検項目			デフ		
オイル漏れ	◎		床材質								点検項目
リターダ	/					木材			点検項目		
											点検項目
									点検項目		
											点検項目
									点検項目		
											点検項目
									点検項目		
											点検項目
									点検項目		
											点検項目
									点検項目		
											点検項目
									点検項目		
											点検項目
									点検項目		
											点検項目
									点検項目		
											点検項目
									点検項目		
											点検項目
									点検項目		
											点検項目
									点検項目		
											点検項目
									点検項目		
											点検項目
									点検項目		
											点検項目
									点検項目		
											点検項目
									点検項目		
											点検項目
									点検項目		
											点検項目
									点検項目		
											点検項目
									点検項目		
											点検項目
									点検項目		
											点検項目
									点検項目		
											点検項目
									点検項目		
											点検項目
									点検項目		
											点検項目
									点検項目		
											点検項目
									点検項目		
											点検項目
									点検項目		
											点検項目
									点検項目		
											点検項目
									点検項目		
											点検項目
									点検項目		
											点検項目
									点検項目		


特記事項

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	10			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
11	11	10	10	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		11	—	スベア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W063F57-02」	令和 1年12月
【備考】 ラッシング2段、引出しフック5対、庫内灯3ヶ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----