

| 車 両 情 報   |             |             |         |                                                 |
|-----------|-------------|-------------|---------|-------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状      | 車台番号                                            |
| 日野        | 平成26年12月    | QPG-FW1EXEG | アルミウィング | FW1EXE-11740                                    |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ    | ボディ内寸                                           |
| 692.819km | 380PS/279KW | セミア/T プロシフト | エアー     | 長:9,670 mm 幅:2,400 mm<br>高:2,670 mm 門高:2,580 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |       |
|-------|----|-------|
| 点検項目  | 結果 | 状態    |
| 異音    | ◎  |       |
| オイル混入 | ◎  |       |
| オイル漏れ | ◎  |       |
| 水混入   | ◎  |       |
| 水漏れ   | ◎  |       |
| 燃料漏れ  | ◎  |       |
| 排気    | ◎  |       |
| マフラー  | ◎  |       |
| ターボ   | ◎  |       |
| 冷却水吹返 | ◎  |       |
| ミッション |    |       |
| 点検項目  | 結果 | 状態    |
| ギア鳴き  | ◎  |       |
| ギア抜け  | ◎  |       |
| クラッチ  | ◎  |       |
| 異音    | ◎  |       |
| オイル漏れ | ◎  |       |
| リターダ  | ◎  | 永久磁石式 |

| 電装関係     |    |      |
|----------|----|------|
| 点検項目     | 結果 | 状態   |
| エアコン     | ◎  |      |
| スターター    | ◎  |      |
| オルタネーター  | ◎  |      |
| P/W（運転席） | ◎  |      |
| P/W（助手席） | ◎  |      |
| 坂道発進装置   | ◎  |      |
| 異常ランプ    | ◎  |      |
| オーディオ    | ◎  |      |
| バックカメラ   | ◎  | カラー  |
| 電格ミラー    | ◎  |      |
| ETC      | ◎  | 2.0  |
| タコグラフ    | ◎  | アナログ |

| 上物仕様 |    |    |
|------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 床材質  | /  | 木材 |

| 点検項目   | 結果 | 状態              |
|--------|----|-----------------|
| シート    | ○  | 擦れ、汚れ           |
| ヘッドライト | ○  | HID<br>左右レンズくもり |
| ウィンカー  | ◎  |                 |
| ワイパー   | ◎  |                 |
| ミラー    | ◎  |                 |

| 点検項目  | 走行関係 | 状態                |
|-------|------|-------------------|
| リーフサス | ◎    |                   |
| エアサス  | ◎    | リヤエアサス            |
| パワステ  | ◎    |                   |
| ハンドル  | ○    | 擦れ                |
| 燃料タンク | ◎    | スチール<br>300L 300L |

| 点検項目  | デフ | 状態 |
|-------|----|----|
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | ◎  |    |

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。  
エンジンキー2本、ボデーキー2本（固着使用不可）、燃料タンクキー4本、尿素タンクキー2本。

記録簿 有 (H27/3~R6/9)

タイヤ残量




単位: mm

|     |    |   |   |
|-----|----|---|---|
|     | 0  | 6 |   |
|     | 0  | 5 |   |
| 8   | 8  | 7 | 7 |
| 8   | 8  | 6 | 6 |
| スベア | 15 | — |   |

| タイヤサイズ             |                    |                    |                    |          |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
|                    | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> |                    |          |
|                    | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> |                    |          |
| <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> |          |
| <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> |          |
|                    |                    |                    |                    |          |
|                    | <u>スペア</u>         | <u>245/70R19.5</u> |                    | <u>—</u> |

| 上物仕様                                                                                    |         |                              |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|-------|
| 上物名                                                                                     | メーカー    | 型式「製造番号」                     | 年式    |
| アルミウイング                                                                                 | トランテックス | HFWXG-LEAB5C<br>「2KZ7521-03」 | 平成26年 |
| 【備考】ラッシングレール2段。鳥居形引き出しフック15対。ウイングスイッチ前後2対。庫内灯4ヶ。床削れ、汚れ。<br>庫内内張り割れ、穴あき。右アオリ内側穴あき。看板跡あり。 |         |                              |       |
|                                                                                         |         |                              |       |
| 【備考】                                                                                    |         |                              |       |
|                                                                                         |         |                              |       |
| 【備考】                                                                                    |         |                              |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 小       | 点傷有 |



【外装】

【ポテ一内】

|          |           |    |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|