

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 4年5月	2PG-FRR90T2	冷凍バン	FRR90-7180127
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
124,141km	210PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：6,230 mm 幅：2,260 mm 高：2,070 mm 門高：2,060 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L
リターダ	/							

特記事項 キャブ内 傷・汚れ 有り
 エンジンキー4本（内、キーレス付2本） ボディ6本
記録簿 有（R4/8～R6/2）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	7			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
6	6	6	6	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	12	—		—	—	—	—
				スペア	225/80R17.5	—	—
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GLF（R-MVSGLF7R206450） 「E5E6349」	令和 4年5月
【備考】断熱材 サイド75mm／リヤ75mm ラッシングレール2段 エアリブ バレティナガイド L E D庫内灯2列 水抜き穴4ヶ所 90度ストッパー1対			
冷凍機／直結	デンソー	P28LNW-P4E3-225	令和 4年5月
【備考】2エバ マイナ30.2℃設定 1hで13.5→マイナス10.5℃確認 積算運転時間5926h			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002M-3MRAZ 「22T048503N」	令和 4年4月
【備考】庫内リモコン キャスターストッパー 全長1575mm 全幅2235mm 有効長1375mm 有効幅2190mm 最大昇降荷重1000kg			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有（リペア 可）



【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ