

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成25年12月	TKG-FD7JKAA	冷凍パン	FD7JKA-10584
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
412,389km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 5,830 mm 幅: 2,110 mm 高: 2,020 mm 門高: 2,010 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	○	シリンダヘッド ミッション継ぎ目付近 滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	○	シャックル摩耗 リア左右
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	◎	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	デフ		
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ キーストン	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎					異音	◎	
クラッチ	◎					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	/	
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項 エンジンキー2本、ドアキー1本、右ドア交換(修復)履歴有、右タイヤフェンダー曲り、左タイヤフェンダーヒビ・亀裂有。
記録簿 無()

タイヤ残量			
単位: mm			
2	4		
-	-		
6	3	4	2
-	-	-	-
スペア	6	-	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	-	-	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-
スペア	225/80R17.5	-	
素材: スチール	備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「H132600」	平成25年11月
【備考】 断熱材: リヤ50mm、サイド50mm、ラッシングレール2段、90℃ストッパー、水抜き穴2ヶ、庫内灯3ヶ、左両開きサイドドア、庫内床汚れ、内張りキズ・凹み有、庫内右前補修テープ有。			
冷凍機/直結	東プレ	XV42LOCRAO-U 「H142600」	平成25年11月
【備考】 -30℃設定(約1H後、10.5℃→-8.5℃)			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6475D 「不鮮明」	平成25年
【備考】 PG寸法: 全幅2,050mm、有効幅1,910mm、全長1,550mm、キャスターストッパー迄1,400mm、最大荷重1,000kg、庫内リモコン・ラジコン付き。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



- 【外装】
- 外装キズ
 - 外装へこみ
 - うき
 - 曲がり
 - サビ
 - 補修跡
 - 割れ
- 【ボデー内】
- 庫内キズ
 - 庫内へこみ
 - 庫内穴あき
 - 床汚れ