

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
日野	平成26年11月	QPG-FN1AWDA	幌ウィング	FN1AWD-10309		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
756.089km	320PS/235KW	M/T 7速		エア-	長: 9,960 mm 高: 2,470 mm	幅: 2,390 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

▼ エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

▼ ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	／	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/ 木材	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

■ 走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L

7 / 10

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー2本。燃料タンクキー2本。

記録簿 有 (H27/2~R6/5)

▼ タイヤ残量

單位：mm

	5	4	
	4	4	
5	8	8	6
—	—	—	—
スベア		7	—

▼ **タイヤサイズ**

	<u>275/70R22.5</u>	<u>275/70R22.5</u>	
	<u>275/70R22.5</u>	<u>275/70R22.5</u>	
<u>275/70R22.5</u>	<u>275/70R22.5</u>	<u>275/70R22.5</u>	<u>275/70R22.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>275/70R22.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

	上物仕様
--	------

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
幌ウイング	トランテックス	1410 「4KZ3041-03」	平成26年11月

【備考】幌ウイング。アオリ内側キズ多数。オーバーハング左右足掛けステップ。リヤ壁雨漏り跡有り。

--	--	--	--




【備考】

--	--	--	--

【備考】

外装狀態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】

【ポデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------