

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成26年11月	QPG-FN1AWDA	幌ウイング	FN1AWD-10310
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
767,724km	320PS/235KW	M/T 7速	エア－	長：9,960mm 高：2,470mm幅：2,390mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	／		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	○		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	／		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							





特記事項 エンジンキー1本。燃料タンクキー1本。ベッドレス。

記録簿 有 (H27/2～R6/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	9			11/70R22.5	11/70R22.5		
8	8			11/70R22.5	11/70R22.5		
5	5	4	5	11/70R22.5	11/70R22.5	11/70R22.5	11/70R22.5
－	－	－	－	－	－	－	－
スベア				6	－		
				素材：スチール 備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
幌ウイング	トランテックス	1411 「4KZ3041-04」	平成26年11月
【備考】幌ウイング。アオリ内側キズ多数。オーバーハング左右足掛けステップ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】