

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	令和 4年9月	2RG-FRR90T2	アルミウィング	FRR90-7183831	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
182.561km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長:6,520 mm 高:2,370 mm	幅:2,400 mm 門高:2,270 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	ステンレス 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル濡れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内 傷・汚れ・ビス穴 有り
エンジンキー3本 (内、キーレス付1本) 燃料タンクキー1本 AdBlueタンクキー1本
記録簿 無 ()

タイヤ残量

単位: mm





	3	3	
	—	—	
1	1	1	1
—	—	—	—
スベア		0	—

タイヤサイズ			
	245/70R19.5	245/70R19.5	
	—	—	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
—	—	—	—
スペア		245/70R19.5	—

素材：メッキ
 備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W054J29」	令和 4年
【備考】 煽り2方開 セイコーラック1対 ラッシングレール2段 引出しフック6対 LED庫内灯4個			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ