
車両情報									
車名 初年度登録			型式			形状	車台番号		
日野 令和 1年7月		TKG-XZU712M			ドライバン	XZU712-0006047			
走行馬力		馬力	シフト			ブレーキ	ボディ内寸		
81,218km 1		136PS/100KW	M/T 6速			バキューム	長: 4,500 mm 幅: 2,080 mm 高: 2,170 mm 門高: 2,090 mm		
©:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです									
r	エンジン		•	電装隊	関係		•	キャヒ	ニ ン
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	<u> </u>	状態	点検項目	結果	状態
異音	0		エアコン	0	<u> </u>		シート	0	汚れ
オイル混入	0		スターター	0	Ē			0	ハロゲン
オイル漏れ	©	•••••	オルタネーター	0	<u> </u>	•••••	ウィンカー	0	
水混入	©	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	P/W (運転席)	0	<u> </u>	•••••		0	
水漏れ	0			0	····	•••••		0	:
燃料漏れ	© (i)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	坂道発進装置	/	<u> </u>	•••••			.
燃料網化 排気	© .		収担先進表値 異常ランプ		<u> </u>	•••••	•	走行队	图係
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••	<u>.</u>	•••••	, 点検項目	結果	
	0		オーディオ	0	.			_	八忠
ターボ	© :		バックカメラ	•	カラ・	_	リーフサス	0	• •
冷却水吹返	0		電格ミラー	0	<u>.</u>		エアサス	/	
•	ミッショ	ン	ETC	/	<u>.</u>		パワステ	0	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/			ハンドル	0	
		1/ (/15)	_	上物化	十姓				スチール
ギア鳴き	0		, ' 点検項目	上初 結果		状態	燃料タンク	0	100L
	0				-	八忠	7	デフ	
クラッチ	0		床材質	/	木材		, 点検項目	結果	状態
異音	0		-					=	1八元
オイル漏れ	0		•				異音	0	•
リターダ	/						オイル漏れ	0	
	•		•				デフロック	/	
特記事項									
記録簿無	0								
■ タイヤ残量 ■ タイヤサイズ									
		単位:mm							
5	4	7			2	225/70R16	225/70R16		
		_ ¬				_	_		
<u></u>					_			_	
3 5	4	4	225/70R	16	_ 2	225/70R16	225/70R16		225/70R16
] [_			_	_		_
	<u></u>							-	
スペア 8 —				スペア					
	素材: スチール	素材:スチール 備考:				_			

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式						
ドライバン	トランテックス	「VO44E74-O1」	令和 1年7月						
【備考】ラッシング2段、庫内灯3ヶ、PGリモコン、サイドドア									
	1-2-	TRAK10-6483N	AT- 1 = 7.0						
パワーゲート/格納ゲート	トランテックス	「S00201525」	令和 1年7月						
【備考】最大异降質量1,000kg									
【備考】									

外装状態									
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石						
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)						



庫内 へこみ

庫内 キズ

庫内 穴あき

外装 へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ