

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成22年7月	PKG-CW4YL	クレーン付平	CW4YL-30678
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
約 924.130km メーター改ざん	410PS/302KW	M/T H/L 6速	エア	長：6,520 mm 幅：2,470 mm 高： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	エンジンリヤケースオイル漏れ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リッターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	△	チェックランプ点灯
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板 縞板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	○	オイルホース漏れ
ハンドル	○	
燃料タンク	◎	スチール 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	キャリア取付面 オイル漏れ、前後共
デフロック	◎	





特記事項 エンジンキー2本、リモコンキー1本
作動油タンクオイル漏れ

記録簿 有 (H23/7~H28/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	5	4		11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
	—	—		—	—		
4	3	3	3	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
4	5	4	4	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア	2	—		スペア	11R22.5 16PR	—	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	山本車体		
【備考】作業灯1ヶ、スタンションポール 4対、スタンション穴 5対、強化フック1ヶ、コーションプレート無し			
クレーン／クレーン	EPSILON	M120Z82 「1413721」	平成22年4月
【備考】林業用、屈折式ブーム、掴み、上物動作未確認			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------