

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年3月	2RG-FW1AHG	冷凍ウイング	FW1AH+113162
走行	馬力	シフト		ボディ内寸
495,568km	380PS/279KW	セミA/T	プロシフト 1 2速	長：9,390 mm 幅：2,340 mm 高：2,500 mm 門高：2,410 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	風量弱い。	シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ キーストン	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項	エンジンキー×3、キーレス×1、ボデーキー×1
記録簿	有 (R3/3、R4/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
8	8			245/70R19.5	245/70R19.5		
4	6			245/70R19.5	245/70R19.5		
3	4	4	3	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
3	6	7	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				10	—		
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPA2954-2 「B200060」	令和 2年1月
【備考】エアリブ、ラッシングレール2段、庫内灯LED2列、水抜き穴4個、ジョロダー4列、エバケースガードまでの長さ8490mm、エバケースガードまでの高さ2130mm			
冷凍機／サブE/G（スタンバイ付）	菱重	TU85SB	令和 2年
【備考】設定温度-30℃			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ