

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成23年12月	SKG-FK71F	塵芥車	FK71F-550419
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
436,381km	220PS/162KW	M/T 6速	エア-	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	シリンダヘッド ミッション継ぎ目付近 滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	△	標準電源入らない。
タコグラフ	◎	Aナログ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、汚れエグレ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール100L

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板





特記事項 エンジンキー1本、燃料タンクキー1本、ナンバー灯不灯、車幅灯不灯箇所（レンズテープ補修箇所）有、左右タイヤフェンダー曲り有。

記録簿 有 (H24/11~H26/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			225/90R17.5	225/90R17.5		
—	—			—	—		
7	8	6	3	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		—	—	スベア		—	—
素材：スチール				備考：スベアタイヤ無し。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	フジマイティー	LP 1071 「1110256」	平成23年10月
【備考】容積：10.2㍓、積載荷重中心位置1.940m、プレス式、連続スイッチ有、リヤバンパー曲り有、ホッパードア穴空き・割れ・キズ有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------