

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年3月	2RG-FW1AHG	冷凍ウイング	FW1AH+113081
走行	馬力	シフト		ボディ内寸
515,038km	380PS/279KW	セミA/T	プロシフト 1 2速	長：9,400 mm 幅：2,350 mm 高：2,500 mm 門高：2,410 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	風量弱い	シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	/		リーフサス	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	エアサス	◎	リヤエアサス
			上物仕様			パワステ	◎	
						ハンドル	◎	
						燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
デフ								
			点検項目	結果	状態			
			異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
デフロック	◎							





特記事項 リアクッションゴム右側欠品、エンジンキー3本、ボデーキー2本、キーレス1本、メッキ・ステンレス部品多数

記録簿 有 (R3/3、R4/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	7			245/70R19.5	245/70R19.5		
	4	9		245/70R19.5	245/70R19.5		
7	6	7	9	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
3	3	5	11	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア					—	245/70R19.5	
				素材：アルミ	備考：RF4本再生タイヤ装着		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPA2954-1 「B200058」	令和 2年1月
【備考】 ジョロダー4列、ラッシングレール2段、水抜き穴4つ、エアリブ、庫内灯LED2列、リアドア観音ステンレス、セイコーラック、左オーバーハング工具箱、床面からエバカーパ下部までの高さ2130mm、リアドアエアリブからエバカーパ前面までの長さ8500mm			
冷凍機／サブE/G（スタンバイ付）	菱重	TU85SB	令和 2年
【備考】 -30℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ