

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 1年9月	2PG-CYJ77C	アルミウィング	CYJ77C-7009051
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
703.238km	380PS/279KW	セミA/T スムーサー 1 2速	エア-	長: 9,690 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,650 mm 門高: 2,580 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	インタークーラーホース 滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	
	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタータ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ、デジタル

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 木材	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	右カパーキズ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	カバー付き、カバー跡有
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 ドアロック付きリモコンエンジンキー1本、エンジンキー2本、アドブルータンクキー2本、バッテリー3本、燃料タンクキー前後2本ずつ、右フロントコーナパネル破損、ナンバー灯不灯、車幅灯不灯箇所有 (LED) (12/11スベアキー車載済内山)

記録簿 有 (R1/12~R6/6)

▼ **タイヤ残量**

単位: mm





	8	8	
	8	10	
9	10	9	10
10	10	11	12
スベア		9	—

タイヤサイズ			
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>

<u> スペア </u>		<u>245/70R19.5</u>	<u> — </u>
素材：スチール	備考：3・4軸目スタッドレス		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W8KJ317」	令和 1年8月
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯4ケ、引出しフック9対、ステンレス工具箱、庫内床汚れ、穴開き有・キズ、内張り汚れ・キズ有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------