

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年11月	TPG-FBA20	平ボディ	FBA20-560701
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
159,007km	130PS/96KW	A/T デュオニック 6速	ハキューム	長：3,110 mm 幅：1,600 mm 高：375 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/ 鉄板	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○ 汚れ	
ヘッドライト	◎ ハロゲン	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○ 擦れ	
燃料タンク	◎ スチール 70L	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項

キャブ内 傷・汚れ 有り
エンジンキー2本 キーレスリモコン1個

記録簿

有（H30/5～R6/6）

タイヤ残量

単位：mm			
4	4		
—	—		
3	3	3	3
—	—	—	—
スペア	10	—	

タイヤサイズ

	195/75R15	195/75R15	
	—	—	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—
スペア	195/75R15	—	
素材：スチール	備考：		

上物仕様



上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	BA15「9538」	平成29年

【備考】 煽り3方開 ロープフック サイド7対ノリヤ2ヶ所

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----