

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)

Figure 1 shows two line drawings of a truck on a grid. The left drawing is a front view with labels '外装キズ' (Exterior Damage) on the left and right fenders and the hood. The right drawing is a side view with labels '外装キズ' on the cab, the main body, and the rear, and '曲がり' (Bent) on the main body.

【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ