

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年2月	2KG-FD2ABG	アルミ平	FD2AB-117051
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
227,374km	240PS/177KW	M/T 6速	エアー	長：6,180 mm 幅：2,360 mm 高：680 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	汚れ
ヘッドライト	○	LEDシステム故障表示
ウインカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
バウステ	○	リザーバタンク漏れ。
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 エアマスターオイル漏れ。
スベアキー2本。

記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
3	3			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
5	5	5	6	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				1		—	
</							