

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 5年5月	2RG-FBAV0	冷凍バン	FBAV0-590849
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
2,023km	150PS/110KW	A/T デュオニック 6速	ハキューム	長：3,050 mm 幅：1,670 mm 高：1,760 mm 門高：1,750 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	／		パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	／		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態				燃料タンク	◎	スチール 70L
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	異音	◎	
クラッチ	／		床材質	／	アルミ 縞板	オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	／	
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

特記事項	スマートキー2個 ドアキー2本 ボディキー6本
記録簿	無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			205/75R16	205/75R16		
—	—			—	—		
7	7	7	7	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		7	—	スペア		205/75R16	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GMC7（R-SVSGMC7N403250） 「E2E5251」	令和 4年
【備考】断熱 サイド75mm／リヤmm75 スライド式サイド扉 ラッシングレール1段 エアリブ 水抜き穴 前方2ヶ所 LED庫内灯1個 90度ストッパー1対			
冷凍機／直結	菱重	TDJS30A-L2 「245200102BL」	令和 4年
【備考】リハ30℃設定 1hで12.3→22.2℃確認 積算運転時間8h			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ