

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年3月	LDG-GK8JNAA	クレーン付平	GK8JNA-10308
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
166,014km	280PS/205KW	M/T 6速	エア-	長: 6,200 mm 幅: 2,370 mm 高: 380 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目		結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ	
ヘッドライト	◎	H I D	
ウィンカー	◎		
ワイパー	◎		
ミラー	◎		

点検項目		結果	状態
リーフサス	◎		
エアサス	／		
パワステ	◎		
ハンドル	○	擦れ	
燃料タンク	◎	スチール 200L	

点検項目		結果	状態
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
デフロック	◎		

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。キャブブルーフ塗装剥がれ。
エンジンキー2本、燃料タンクキー1本。

記録簿 有 (R3/12~R5/6)

タイヤ残量





単位: mm

8	7		
—	—		
9	9	9	9
9	9	9	9
スベア		10	8

タイヤサイズ			
<u>255/70R22.5</u>	<u>255/70R22.5</u>		
—	—		
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
スペア		<u>255/70R22.5</u>	<u>245/70R19.5</u>

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	(株)メイダイ	「ME-17-1976」	平成29年
【備考】スタンション穴21ヶ。鳥居形引き出しフック5対。			
クレーン／クレーン	ユニック	URU374 「F128712」	平成17年6月
【備考】＊年式違い。2.93t。ブーム4段。フックイン。ラジコン付。アウトリガーワイド幅。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----