

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年9月	2PG-FR1AHG	冷凍バン	FR1AH-104782
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
219,879km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長：9,350 mm 幅：2,280 mm 高：2,300 mm 門高：2,260 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ キーストン	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	◎							

特記事項	キャブ内汚れ傷。
記録簿	有 (R1/10~R2/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
8	8			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
—	—			—	—		
7	7	8	7	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
10	11	9	9	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スベア				14	—		