

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年9月	2PG-FW1AHG	冷凍ウイング	FW1AH+111210
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
370,385km	380PS/279KW	M/T 7速	エアー	長：9,400 mm 幅：2,360 mm 高：2,510 mm 門高：2,410 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	/		パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	◎	
ミッション						燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		上物仕様			異音	◎	
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ	デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎							





特記事項

記録簿 有 (R2/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	6	5		245/70R19.5	245/70R19.5		
	5	4		245/70R19.5	245/70R19.5		
1	4	3	3	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
0	2	1	1	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				245/70R19.5			
13				—			
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPA 2851-1 「B190588」	令和 1年9月
【備考】床キーストン ジョロダー4列 ラッシング2段			
冷凍機/サブエンジン	菱重	TU85SB 「998900009BL」	令和 1年
【備考】-30℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】