

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年3月	2PG-FR1AHG	冷凍バン	FR1AH-105926
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
327,347km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,370 mm 幅：2,270 mm 高：2,300 mm 門高：2,130 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	○	オイルエレメント上部より漏れ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	/	
異音	◎		床材質	/	アルミ キーストン			
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項	スベアキー無し。
記録簿	有 (R3/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	4			11R22.5 14PR	11R22.5 14PR		
—	—			—	—		
5	5	5	5	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
5	5	5	6	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア					11R22.5 14PR	—	
素材：アルミ		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA9195-1 「B200147」	令和 2年3月
【備考】ラッシングレール2段、左サイドドア、エアリブ、ジョロダーレール4列、水抜き穴4カ所、庫内灯LED左右1列、天井結露防止シート。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SB Multi	令和 2年
【備考】-35℃設定、2エバ			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ