

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年3月	2PG-FR1AHG	冷凍バン	FR1AH-105949
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
364,092km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,350 mm 幅：2,270 mm 高：2,300 mm 門高：2,130 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	○	オイルフィルター漏れ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
			P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水混入	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	ミラーヒーター付き。
水漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
燃料漏れ	◎		異常ランプ	◎				
排気	◎		オーディオ	◎				
マフラー	◎		バックカメラ	◎	カラー			
ターボ	◎		電格ミラー	◎				
冷却水吹返	◎		ETC	/				
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎			/	アルミ キーストン。	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						





特記事項 メインキーx2、スベアキーx1、キーレスx1。

記録簿 有（R3/3）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	6			11R22.5 14PR	11R22.5 14PR		
—	—			—	—		
3	2	6	3	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
0	1	0	8	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア					11R22.5 14PR	—	
素材：アルミ		備考：フロント及びリヤ軸再生タイヤ。					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン		TPA 9195-2 「B200148J」	令和 2年3月
【備考】 ジョロダー4列、ラッシング2段、エアリブ、天井結露防止シート、LED庫内灯2列、左サイドドア観音開き、水抜き穴x4。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SB-Multi	令和 2年
【備考】 2エバ、-35℃設定x2。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リベア 可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】